

# SADRŽAJ

PREDGOVOR .....	1
UVOD .....	3
1. ČVRSTO I TEČNO STANJE MATERIJALA .....	7
1.1. Struktura kristala .....	8
1.2. Struktura tečne faze .....	9
1.3. Kinetika procesa očvršćavanja .....	10
2. RAST ČVRSTE FAZE IZ RASTOPA .....	13
2.1. Temperatura očvršćavanja .....	13
2.2. Pothlađenje .....	15
2.3. Nukleacija i rast zrna .....	15
2.3.1. Homogena nukleacija .....	16
2.3.2. Heterogena nukleacija .....	19
2.4. Rast kristala .....	21
2.4.1. Pregled teorija rasta kristala .....	21
2.4.2. Struktura granice faza između rastopa i kristala .....	31
2.5. Ravnotežna koncentracija tačkastih grešaka .....	37
3. OBLIK GRANICE FAZA TOKOM RASTA KRISTALA .....	39
3.1. Uticaj pravca odvođenja latentne toplote na oblik granice faza .....	40
3.1.1. Odvođenje latentne toplote u pravcu kristala .....	40
3.1.2. Odvođenje latentne toplote u pravcu tečne faze .....	41
3.2. Uticaj sastava rastopa na oblik granice faza .....	41
3.2.1. Konstitucionalno pothlađenje .....	41
3.2.2. Čelijski rast .....	45
3.2.3. Dendritni rast .....	52

4. RASPODELA RASTVORLJIVIH KOMPONENATA	
TOKOM RASTA KRISTALA .....	55
4.1. Ravnotežni koeficijent raspodele.....	56
4.2. Efektivni koeficijent raspodele.....	57
4.3. Uticaj uslova rasta kristala na raspodelu rastvorljivih komponenti.....	60
5. PREGLED METODA RASTA KRISTALA IZ RASTOPA.....	63
5.1. Bridžman metoda .....	64
5.1.1. Metoda Vertikalni Bridžman - oblik granice faza i raspodela rastvorljivih komponenti .....	66
5.1.2. Matematičko modelovanje rasta kristala metodom Vertikalni Bridžman.....	72
5.2. Rast kristala metodom Čohralskog.....	75
5.2.1. Dobijanje monokristala.....	75
5.2.2. Uslovi za dobijanje monokristala visokog kvaliteta.....	77
5.2.3. Metoda Čohralskog sa tečnim enkapsulantom.....	82
5.2.4. Rast kristala u reaktivnoj atmosferi .....	83
5.2.5. Dobijanje kristala sa stalnom koncentracijom rastvorljive komponente .....	85
5.3. Metoda zonalnog topljenja.....	87
5.4. Metoda „lebdeće zone” .....	93
LITERATURA .....	97